

DMF1000系列便携式音叉 密度/浓度计

注意!

- ▶ 安装使用前,请仔细阅读本说明书理解各项内容,以便能正确的安装、 电路连接、运行操作和保养维护等。
- ▶ 请由充分掌握安全规范的专业人员安装调试本仪表。
- ▶ 本说明书应保存到传感器报废为止。

前言

一、开箱验货

检查外包装是否完好无损,按照装箱单核对仪器 数量及附件是否齐全。

如发现仪器在运输过程中已损坏,应立即通知承运人及供货商。保存好包装箱及已损坏部件,以备承运人检查。

使用说明书	1 份
合格证	1 份
便携式密度/浓度计	1 套

二、安装前调试准备

- 1、仪表通电, 检查仪表开机是否正常。
- 2、用容器装上25℃纯水,仪表叉体置于容器中央浸没,待叉体温度与水温度恒定后,看仪表数值应为密度0.997~1之间,浓度值应为0%。若数值不对,则可能由于运输振动或长期存放等原因,传感器产生漂移。可进行水标定校正。操作详见调试菜单的操作中的纯水标定说明。

三、注意事项

- ★产品应尽量在温度梯度变化小的环境中使用,使用过程中不要冲击和振动传感器。
- ★被测介质不容许结冰,否则将损伤传感元件,导致音叉密度/浓度计损坏。
- ★要防止渣滓在罐体内沉积。
- ★应轻拿轻放以防撞坏产品。
- ★禁止直接摔放仪器。
- ★禁止压力测试超过指定测试压力。
- ★须知仪器是否适用于所有防爆场合。

目录

一、	产品介绍1-
=,	产品性能2 -
三、	温度规格 2 -
四、	结构材料 3 -
五、	流体粘度材料 3 -
六、	液体和材料兼容性 3 -
七、	尺寸图4-
八、	使用方法4-
九、	调 试 9 -
十、	故障排除 12 -
+-	-、运输与贮存 13 -

一、产品介绍

◆ 1.1 关于便携式音叉密度/浓度计

音叉密度/浓度计用于测量液体介质的密度或浓度。密度或浓度测量是产品 生产工艺中重要的过程控制,音叉密度计可用作固含量或浓度值等其他质量控制 参数的指示器。可满足用户对密度、浓度、固含量的多种测量要求。

◆ 1.2 工作原理

音叉密度浓度计,使用声波频率信号源对金属叉体进行激励,并使叉体处于中心频率下自由振动,此频率与接触液体的密度有着相联对应关系,因而通过对频率的分析可测量液体的密度,再进行温补可消除系统的温漂; 而浓度则根据对应液体密度和浓度的关系式可计算出20℃温度下的浓度值。此装置把密度、浓度、波美度集合于一体,并具有多种液体进行选择。

颗粒限制		<u>\$</u>	气	最大液体粘度
颗粒直径	悬浮颗粒%	含		取八似评怕尽
<10微米	<=40%	一般不使用		<1000an
10~50微米	<=20%		P 使用	<1000cp

◆ 1.3 应用行业

石油行业	化工行业
医药行业	食品及饮料行业
电池、电解液行业	氨水备制行业
实验室用	脱硫行业

◆ 1.4 技术参数

1. 电 源: 内置3.7VDC锂电池,带可充电器

- 2. 浓度范围: 0~100%(20℃),按使用情况,可标定为某个量程段
- 3. 密度范围: 0²g/ml, 按使用情况,可标定为某个量程段
- 4. 浓度精度: 0.5%, 分辨率: 0.1%, 重复性: 0.2%
- 5. 密度精度: 0.003 g/mL, 分辨率: 0.0001, 重复性: 0.0005
- 6. 介质温度: 0~60℃ (液态) 环境温度: -40~85℃
- 7. 介质粘度: <2000mpa · s
- 8. 反应速度: 2S
- 9. 电池欠压指示: 待升级

◆ 1.5 物理指标

- 1. 接口材料: 不锈钢
- 2. 电缆材料: 防腐型硅橡胶
- 3. 接液部件: 316不锈钢,可特殊要求

二、产品性能

精度	± 0.003 g/cm ³	±3.0kg/m³
工作范围	0至3g/cc	0至3000kg/m³
重复性	±0.001g/cc	±1kg/m³
过程温度影响 (已校正)	±0.0005g/cm ³	±0.5kg/m³

三、温度规格

过程温度	0~60℃(液态)
环境温度	-40~85°C
温度系数	0.1kg/m³/℃ (校正后)
内置温度传感器	PT100

四、结构材料

接液部件	不锈钢 316L、哈氏合金、锆、
叉齿抛光	标准


五、流体粘度范围

粘度要求	<1000MPa
------	----------

六、液体和材料兼容性


提供了音叉密度计浓度计探头的液体和材料兼容性指南。						
名称	名称 分子式 浓度(%) 锆 哈C 不锈钢					
	盐酸	HCI	0-40	☆	0	×
		H ₂ SO ₄	0-50	☆	0	0
酸	硫酸	H ₂ SO ₄	50-75	0	0	×
		H ₂ SO ₄	75-98	0	0	0
	硝酸	NHO3	0-100	☆	0	0
	磷酸	H ₃ PO ₄	0-98	×	☆	0
7-4	氢氧化钠	NaOH	0-100	×	☆	0
碱	氢氧化钾	КОН	0-50	\Rightarrow	☆	0
氢氧化钙 Ca (OH)₂ 0-50 ○ ☆ ○						
++	脲 (尿素)	(NH ₂) ₂ CO	0-100	☆	☆	×
其它	次氯酸钠	NaOCI	0-16	X	0	×
过氧化氢 H ₂ O ₂ 0-90 × ☆ ☆						
☆推荐 〇在特定浓度和温度限制下使用 × 不使						

七、尺寸图




八、使用方法

1、由于本设备为精密仪器,操作时需轻拿轻放,特别注意测量探头不能冲击碰撞,以免振坏传感器。不使用时及时关机,注意缺时及时充电,否则将降低电池寿命,测量时应缓慢放入液体中,如图位置:




2、接口图




九、调试

由于现场管道、安装方式、安装空间各有所不同,叉体可能因边界效应产生测量漂移,安装完成后应进行一次在线校准。正确安装后加纯水进行验证,上电后表头密度显示为0.997~1(清水正常密度值),如果不是,还需要进行现场标定(纯水法)。如不允许通水,在通料后,通过人工取样得到物料的真实密度或浓度,仪表通过微调校准功能进行校准。菜单操作详见测量值微调和水标定。

◆ 9.1 屏幕指示说明 密度为主输出时:



波美度为主输出时:



浓度输出具备了多种液体选择(暂为10种):

' Alcohol' :乙醇 ' NH3, H20 ' ;氨水 'Urea' : 尿素 ' Methanol' ;甲醇 ' H2SO4' :硫酸 ' HCL' :盐酸 ' NaOH ' :NaOH ' Glycol' ;乙二醇 ' Brix ' :蔗糖Brix ' H202 ' :双氧水

1、本设备有密度及浓度两种屏幕显示方式,如图示;





(密度界面)


(浓度界面)

2、浓度值0-100.0% (20℃)显示 (1位小数位); 五位密度值实时显示 (四

位小数位)

- 3、可现场直接进入仪表菜单设定参数及调试,操作方便
- 4、具有纯水标定校准、测量值微调及温补功能
- 5、接触液体部件材料为根据要求定制
- 6、定时及手动关机功能

◆ 9.2 按键的说明



- a. 在正常显示状态下, ▲、■、▶三个键是没有功能的!
- b. 进入主菜单时, ▲ 和 ▶ 键为菜单滚动功能, 为选择进入功能。
- c. 在进入某菜单进行操作时,▶为光标移动功能,▲为修改数据功能。(0-9及循环显示),■为确定键。
- d. ON 开机 OFF 关机

◆ 9.3 菜单的操作

按住"■"键 5 秒钟,进入用户功能菜单(进入此功能,只能使用设定:量程、单位、仪表系数、零点微调、阻尼)。

所有菜单如图:

1. Range (量程此无效)

- 2. Unit (单位选择) 测量介质切换
- 3. (4-20mA) (校准电流) 只限厂家使用
- 4. Calibration(格式化) 只限厂家使用
- 5. Temp CAL (温度校准) 只限厂家使用
- 6. Temp Comp (温补) 只限厂家使用
- 7. PV Trim (测量值微调)
- 8. CAL. H20 (水标定)
- 9.Damping(阻尼)
- 10. ADC Value(AD值) 只观采样AD值
- 11. Temp Comp?(开关温补) 只限厂家使用
- 12. RS485-ID (通讯ID设置) 此无效

13. EXIT (退出)

- 1) 量程,在此无效。
- 2) 单位是主变量输出功能选择(密度为g/ml,波美度为°Baume, 浓度为%+液体名称)。
 - 3) 电流校准此功能只限生产厂家使用。
 - 4) 格式化,此功能只限生产厂家使用。
 - 5) 温度校准,此功能只限生产厂家使用。
 - 6) 温度补偿,进行对液体温补用,此功能只限生产厂家使用。
 - 7)测量值微调,当发现测量不够准确进行设定。



例: (安装完成后,可取标准液(或实验测得值)作为标准

值,在此处进行单点标定,即可获得准确测量值!

- 8) 纯水标定, 当长期使用产生漂移时或测量不准时进行调整(可把仪表搬到室内,加 25℃纯水进行校验,静止稳定时进入此菜单选择"YES""确定"即可)此方法属于密度法标定(先把单位设置为密度g/cm3,水标定完成后,把单位改为浓度v%)。
- 9)阻尼,当液体波动太大时,测量值可能会有跳动不稳现像,可把此值设大,可从0-20之间设定。
 - 10) AD值, 此功能不能修改。
 - 11)温度补偿开关,根据需要可开启或关闭此功能。
 - 12) 485通讯ID设置, 在此无效。
 - 13) 退出菜单设置功能

◆ 9.4 主要功能介绍

1、量程设定(无需设定)

长按 ■ 键 5 秒以上,进入设置菜单,此时显示菜单 1 〈Range〉
①。

按 ■ 进入下级菜单,设置量程。

- ②低点设定,利用 ▶ 和 ▲ 键输入相应数字,输入完成按 光标移至SAVE,再按 确认保存。自动进入高点设定
- ③高点设定,利用 ▶ 和 ▲ 键输入相应数字,输入完成按 光标移至SAVE,再按 确认保存。自动退出量程设定。

(如不希望保存更改值,光标移到〈SAVE〉位置时,按 ▶ 键,让光标移至〈EXIT〉位置,按 ■ 键退回上级菜单〉




2、单位设置

长按 ■ 键 5 秒以上,进入设置菜单,按 ▶ 键切换至菜单 2 <Unit>④,按 ■ 进入设定。

⑤按 ▲ 或 ▶ 选择所需单位,按 ■ 光标移至SAVE,再按 ■ 确 认保存。自动退出单位设定。

(如不希望保存更改值,光标移到〈SAVE〉位置时,按 ▶ 键,让光标移至 〈EXIT〉位置,按 ■ 键退回上级菜单)




3、测量值微调

长按 ■ 键 5 秒以上,进入设置菜单,按 6 次 ▶ 键,进入菜单 7 <PV Trim> ⑥。

⑦按 ■ 键,进入微调设置,将 PV 数字改为所需修正的值,其中 ▲ 键为修改数字, ▶ 键为移动光标,数字修改完成后,按 ■ 键,光标移至<SAVE>位置,按 ■ 键保存,自动退回上一级菜单。

(如不希望保存更改值,光标移到〈SAVE〉位置时,按 ▶ 键,让光标移至〈EXIT〉位置,按 ■ 键退回上级菜单〉



4、水标定

长按 ■ 键 5 秒以上,进入设置菜单。按 7 次 ▶ 键,进入菜单 8<CAL.H20> ⑧

⑨按 ■ 键进入,再按 ▶ 键把"NO"改为"YES",按 ■ 键, 光标移至<SAVE>位置,按 ■ 键保存,自动退回上一级菜单。

(如不希望保存更改值,光标移到〈SAVE〉位置时,按 ▶ 键,让光标移至〈EXIT〉位置,按 ■ 键退出〉




5、调阻尼

长按 ■ 键 5 秒以上,进入设置菜单,按 8 次 ▶ 键,进入菜单 9 〈Damping〉 ⑩,按 ■ 键,进入设置。

⑪将 PV 数字改为所需的值,其中 ▲ 键为修改数字, ▶ 键为移动 光标,数字修改完成后,按 ■ 键,光标移至<SAVE>位置,按 ■ 键保 存,自动退回上一级菜单。

(如不希望保存更改值,光标移动到〈SAVE〉位置时,按 ▶ 键,让光标移至〈EXIT〉位置,按 ■ 键退回上级菜单〉



6、退出菜单

按 ▶ 键切换至菜单 13 〈EXIT〉,按 ■ 键退出。

十、故障排除

在故障情况下,下述步骤可帮助找出问题原因。同时可帮助决定是否需要拆下来维修。以下选项帮助诊断和修理几大基本故障情况,对每种情况,先处理最容易检查的条件,如无法排除请联系本公司服务中心。

◆ 无显示

检查电池是否电量不足;

◆ 误差大

- A、检查传感器是否有粘物,如果有,应冲洗掉或用绵签加酒精擦拭;
- B、长期使用产生漂移,进行水标定校正或测量值微调校正:
- C、仪表只能测量单一介质,测量多种介质的混合物会有较大误差:
- D、检查测量对象是否与仪表测量设定相应;

- E、检查是否有气泡影响:
- F、叉体腐蚀或变形,需返厂维修。

◆ 数值不稳定

- A、检查传感器是否有粘物,如果有,应冲洗掉或用绵签加酒精擦拭;
- B、观察是否有过大振动或有大功率变频器及马达的干扰,则需更换使用位置:
- C、检查是否有较大气泡或流速过大,可适当调大系统阻尼值。若无效果应 采取限速手段进行限速或更换工况更好之位置
 - D、检查液体有无全部接触传感器;
 - E、叉体腐蚀或变形,需返厂维修。

◆ 不能开机

可能电源电压不够,或锂电池损坏

- ◆ 长时间不测量时,请关闭电源
- ◆ 叉体不能碰撞或承受大的重量

十一、运输和贮存

产品和附件应在出厂原包装条件下,存放在室内,其环境温度为-10~

